

Posicionamento vazamento de hipoclorito

A Acelen informa que identificou um vazamento de hipoclorito de sódio durante descarregamento de caminhão na madrugada do dia 10 deste mês. A situação foi rapidamente contida pelo time técnico da operação, segurança e meio ambiente da refinaria. As pessoas que sentiram desconforto respiratório após o incidente foram imediatamente assistidas e passam bem. A empresa segue reforçando medidas preventivas e de proteção para garantir os padrões de segurança no manuseio de produtos químicos.

Comunicação com a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

A Acelen esclarece que o ocorrido foi imediatamente comunicado à CIPA, que também foi convidada a participar das investigações relativas as possíveis causas do incidente, buscando estabelecer as medidas corretivas e evitar novas ocorrências.

Comunicação com o Sindipetro-BA

A Acelen também esclarece que o Sindipetro-BA foi informado no mesmo dia da ocorrência, respeitando o compromisso com a transparência e diálogo com a entidade.

Portanto, não procede a informação que as entidades não foram devidamente comunicadas.

Posicionamento NR20

A Acelen esclarece que segue fielmente a legislação brasileira, respeitando as normas, carga horária e conteúdo programático dos treinamentos realizados na Refinaria de Mataripe, sendo submetida as fiscalizações dos órgãos públicos. A empresa reforça ainda que, desde que assumiu a operação da refinaria, investiu em capacitação, modernização e melhorias nos processos para garantir as melhores práticas de segurança para seus colaboradores.

Portanto, não procede a informação que o treinamento NR20 não respeita a carga horária determinada pela legislação.

Obrigada e à disposição